

Общие записи о состоянии автомобиля

Время формирования отчета : 2026-04-26 17:50:06

Toyota CROWN KLUGER

2.5L HEV AWD Prestige

Номер идентификации транспортного средства (VIN) : LFMJD7BN1****3997



Анализ состояния автомобиля

Страховой случай

Ремонт

Оценка состояния и проверка ключевых пунктов



Отличное

Хорошее

Среднее

Плохое



Проверка каркаса



Проверка на попадание в воду



Проверка на повреждения от огня



Подозрительный аварийный случай



Подушки безопасности



Двигатель



Коробка передач



Проверка пробега



Проверка на кражу



Записи о коммерческом использовании



Крупные убытки от аварии



Незавершенные дела

Проверка сомнительных аварий

Данный автомобиль помечен по причинам страхования, ремонта, диагностики и т.д. как **Аварийный автомобиль** , Пожалуйста, найдите независимую третью организацию для детальной проверки состояния автомобиля

Рекомендуется обратить внимание : замена подушки безопасности, замена правого переднего рычага, замена правого переднего продольного бруса, замена левого переднего крыла колеса, замена правого переднего крыла колеса, замена левого переднего продольного бруса, замена левого заднего крыла, замена правого заднего продольного бруса; максимальная сумма выплаты по страховому случаю составила 110000 уап

Обзор направлений ремонта автомобиля



Аирбэг : Замена, Разборка и сборка

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Правый задний продольный брус : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Правый передний конец продольного бруса : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Правый передний колодный кожух : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Правый передний продольный брус : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Левая задняя крышка колеса : Замена,Демонтаж и монтаж,Покраска

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Левая передняя крышка колеса : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Левый передний продольный балка : Замена

Влияние на безопасность : Есть скрытые опасности для безопасности

Влияние на цену : Серьезно

Рамка радиатора : Замена,Демонтаж и монтаж

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Значительно

Балка подвески : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Значительно

Лобовое стекло : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Капот двигателя : Замена,Покраска,Разборка и сборка

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Задний бампер : Покраска

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Впускной коллектор : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Передний бампер : Замена,Разборка и сборка,Покраска

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Лобовое стекло : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Радиатор : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Колпак колеса : Замена, Демонтаж и монтаж

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Приборная панель : Демонтаж и монтаж

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Правая задняя дверь : Покраска, Ремонт

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Небольшое влияние

Правый задний дверной обивка : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое

Правый задний крыло : Покраска

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое

Правый передний дверь : Покраска

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое

Правый передний фонарь : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое

Правый передний противотуманный фонарь : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое

Правый передний крыло : Покраска, Замена, Разборка и сборка

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Решетка радиатора : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Левая задняя фара : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Левая передняя дверь : Покраска

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Левая передняя фара : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Левая передняя противотуманная фара : Замена

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Левая передняя крылья : Замена,Покраска,Разборка и сборка

Влияние на безопасность : Без влияния

Влияние на цену : Малое влияние

Следы ремонта каркаса



Правый задний продольный брус : замена

Влияние на безопасность : есть потенциальная опасность безопасности

Влияние на цену : серьезно

Правый передний продольный брус : замена

Влияние на безопасность : есть потенциальная опасность безопасности


Влияние на цену : серьезно

Левый передний продольный брус : замена

Влияние на безопасность : есть потенциальная опасность безопасности

Влияние на цену : серьезно

Следы ремонта усилительных элементов



правая передняя колодка : замена

Влияние на безопасность : есть риск безопасности

Влияние на цену : серьезно

левая задняя крышка колеса : замена, демонтаж и монтаж, покраска

Влияние на безопасность : есть риск безопасности

Влияние на цену : серьезно

левая передняя колодка : замена

Влияние на безопасность : есть риск безопасности

Влияние на цену : серьезно

радиаторный каркас : замена, демонтаж и монтаж

Влияние на безопасность : без влияния

Влияние на цену : значительно

правая задняя крышка колеса : покраска

Влияние на безопасность : без влияния

Влияние на цену : незначительно

Напоминание : Для некоторых ремонтных частей не указано конкретное местоположение, поэтому они не отмечены на схеме. Рекомендуется

провести дополнительную проверку на реальном автомобиле.

Конфигурация параметров транспортного средства

Марка и модель автомобиля	Тойота Кроун Ландфайр
Рекомендуемая розничная цена завода-изготовителя	3328000 юаней
Дата выхода модели на рынок	2021-07
Тип энергии	Гибридный (бензин + электричество)
Экологический стандарт	ГОСТ Р 55268-2012 (эквивалент Евро-6)
Двигатель	2,5 л, 192 л.с., L4
Объем двигателя	2,5
Коробка передач	E-CVT (бесконечно-ступенчатая коробка передач)

[Показать больше конфигураций параметров](#)

Информация об использовании автомобиля

Дата первой регистрации	-
Текущий характер использования	-
Является ли текущий владелец физическим лицом	-
Есть ли записи об эксплуатации в коммерческих целях	-
Количество изменений страхователя	-

Краткая информация о страховании

Текущая действительность страховки	-
Продолжается ли полис ОСАГО	-
Количество страховых случаев по ОСАГО	0
Количество страховых случаев по КАСКО	2
Количество завершенных записей для данного автомобиля	2
Количество незавершенных записей для данного автомобиля	-
Максимальная сумма страховой выплаты	Около 110000元

Завершенные страховые случаи данного автомобиля

Включает записи о страховых случаях данного автомобиля и компенсациях третьих лиц за ущерб этому автомобилю

2 записи

Этот автомобиль существует **Серьезные повреждения и записи о значительных убытках по автомобилю**

Второй квартал 2023 года

Серьезные повреждения, есть скрытые опасности

Установленная сумма ущерба Около 110000 юаней

Статус дела Коммерческий страховой случай
закрит

Пункты ремонта	Способ ремонта
Абсолют	Демонтаж и монтаж
Абсолют	Замена
Усилитель правого переднего колодца	Замена
Покрышка правого переднего продольного бруса	Замена
Головка правого переднего продольного бруса	Замена
Левая задняя крышка кузова	Замена, демонтаж и монтаж, покраска
Усилитель левого переднего колодца	Замена
Левый передний продольный брус	Замена
Блок уплотнения	Замена
Трансмиссионный трос переключения передач	Замена
Охладитель трансмиссионного масла	Замена
Внутренняя обшивка крыши	Замена
Нижняя защита двигателя	Замена
Капот двигателя	Замена
Внутренняя обшивка капота двигателя	Замена
Кронштейн замка капота двигателя	Замена
Замок капота двигателя	Замена
Пассажирский ремень безопасности	Замена
База реле-блока	Замена
Верхняя крышка реле-блока	Замена
Сборка дроссельной заслонки	Замена
Впускной коллектор	Замена
Впускной воздухозаборник воздушного фильтра	Замена
Сборка воздушного фильтра	Замена
Кондиционерный трубопровод (компрессор - конденсатор)	Замена
Кондиционерный трубопровод (компрессор - испаритель)	Замена

Кондиционерный трубопровод (испаритель - конденсатор)	Замена
Абсолют	Замена
Датчик переднего бампера	Замена
Шлейф датчика переднего бампера	Замена
Решетка переднего бампера	Замена
Рама переднего бампера	Замена
Внутренняя обшивка переднего бампера	Замена
Покрышка переднего бампера	Замена
Нижняя защита переднего бампера	Замена
Переднее ветровое стекло	Замена
Насос омывателя ветрового стекла	Замена
Верхний бак омывателя ветрового стекла	Замена
Бак омывателя ветрового стекла	Замена
Сборник дождевой воды переднего стекла	Замена
Нижняя защита переднего двигателя	Замена
Резиновая лента капота переднего двигателя	Замена
Резиновая опора переднего двигателя	Замена
Компьютер безопасности	Замена
Ремень безопасности	Замена
Радиатор	Замена
Выпускной шланг радиатора	Замена
Сборка вентилятора радиатора	Замена
Впускной шланг радиатора	Замена
Рама радиатора	Замена
Верхняя защита радиатора	Замена
Верхняя крышка радиатора	Замена
Нижняя крышка радиатора	Замена
Датчик круиз-контроля	Замена
Корпус приборной панели	Замена

Правый шарнир капота двигателя	Замена
Правый боковой ремень безопасности заднего сиденья	Замена
Блестящая полоса правого переднего бампера	Замена
Внешний элемент правого переднего бампера	Замена
Кронштейн правого переднего бампера	Замена
Правое переднее фары	Замена
Правый передний шин	Замена
Внутренняя панель правого переднего колодца	Замена
Внешняя панель правого переднего колодца	Замена
Правый передний противотуманный фонарь	Замена
Подставка правого переднего противотуманного фонаря	Замена
Правая передняя крышка кузова	Замена, демонтаж и монтаж, покраска
Колпак правой передней крышки кузова	Замена
Внутренняя обшивка правой передней крышки кузова	Замена
Верхняя защита правой передней крышки кузова	Замена
Правая защита радиатора	Замена
Балка подвески	Замена
Решетка радиатора	Замена
Логотип решетки радиатора	Замена
Украшающая полоса решетки радиатора	Замена
Кронштейн решетки радиатора	Замена
Левый шарнир капота двигателя	Замена
Резиновая опора левого двигателя	Замена
Кронштейн левого заднего бампера	Замена
Колпак левого заднего крыла	Замена
Левый боковой ремень безопасности заднего сиденья	Замена
Блестящая полоса левого переднего бампера	Замена
Внешний элемент левого переднего бампера	Замена
Кронштейн левого переднего бампера	Замена

Левое переднее фары	Замена
Левый передний диск	Замена
Левый передний шин	Замена
Внутренняя панель левого переднего колодца	Замена
Левый передний противотуманный фонарь	Замена
Подставка левого переднего противотуманного фонаря	Замена
Левая передняя крышка кузова	Замена, демонтаж и монтаж, покраска
Колпак левой передней крышки кузова	Замена
Внутренняя обшивка левой передней крышки кузова	Замена
Левая защита радиатора	Замена
Левое заднее фонарь	Замена
Сборка внутренней обшивки крыши	Демонтаж и монтаж
Задний бампер	Покраска
Передний бампер	Демонтаж и монтаж, покраска
Передняя ось	Демонтаж и монтаж
Рама радиатора	Демонтаж и монтаж
Панель рамы радиатора	Покраска
Четыре колеса	Позиционирование, настройка
Приборная панель	Демонтаж и монтаж
Капот	Демонтаж и монтаж, покраска
Правая передняя дверь	Покраска
Левая передняя дверь	Покраска

Третий квартал 2022 года

Установленная сумма ущерба	Около 2000 юаней
Статус дела	Коммерческий страховой случай закрыт
Детальные записи	бшт.

Пункты ремонта	Способ ремонта
Внутренняя панель правой задней двери	Замена
Колпак правого заднего крыла	Замена
Левый задний диск	Покраска
Правая задняя дверь	Покраска, восстановление, 整形
Декоративная панель правой задней двери	Демонтаж и монтаж
Правая задняя крышка кузова	Покраска

Незавершенные страховые случаи данного автомобиля

Включает записи о страховых случаях данного автомобиля и компенсациях третьих лиц за ущерб этому автомобилю

0 записи

Записи о крупных ремонтах

1 запись

 2023-06

Тип записи	Ремонт
Пробег	7898 Километр

Детальные записи

Работы: Бампер: Демонтаж/замена переднего бампера или крышки переднего бампера; Крыло: Демонтаж/замена переднего крыла (одностороннее); Лакокрасочное покрытие переднего бампера; Лакокрасочное покрытие заднего бампера; Лакокрасочное покрытие капота; Лакокрасочное покрытие правого переднего крыла; Лакокрасочное покрытие левого переднего крыла; Замена сборки капота; Металлообработка: оплата клиентом - Лакокрасочное покрытие: оплата клиентом

Материалы: Защитная планка переднего бампера; Герметик между капотом и решеткой радиатора; Сборка решетки радиатора; Знак на решетке радиатора (или передней панели); Сборка нижней решетки радиатора; Левая крышка отверстия переднего бампера; Правая крышка отверстия переднего бампера; Левая нижняя защитная планка решетки радиатора; Левая дугообразная заполнительная деталь переднего бампера; Сборка левой крышки отверстия переднего бампера; Сборка правой крышки отверстия переднего бампера; Левая противотуманная фара; Правая противотуманная фара; Шина №4 в двигательном отсеке; Ультразвуковой датчик №1; Резиновая прокладка (для решетки радиатора); Сборка усилителя переднего бампера; Антивибрационный коврик бампера; Левая крепежная стойка переднего бампера; Сборка левой стойки переднего бампера; Сборка правой стойки переднего бампера; Сборка верхней стойки радиатора; Сборка правой стойки радиатора; Сборка левой стойки радиатора; Сборка замка капота; Кронштейн замка капота; Правая направляющая пластина радиатора №1; Левая направляющая пластина радиатора №1; Направляющая пластина радиатора №2; Направляющая пластина радиатора №3; Нижний кожух двигателя №1; Сборка правого переднего фара; Подпорка правого переднего бампера; Сборка антибрызговика правого переднего крыла; Сборка усилителя верхней части левого переднего крыла; Сборка левого переднего фара; Сборка левого переднего крыла; Подпорка между левым передним крылом и удлинителем; Угловая пластина кронштейна лебедки; Сборка защитной планки колодца левого переднего крыла; Shaft насоса омывателя ветрового стекла; Двигатель и насос омывателя ветрового стекла; Сборка капота; Сборка правой петли капота; Сборка левой петли капота; Сборка ветрового стекла; Сборка правой задней продольной балки; Сборка правой задней продольной балки; Антибрызговик переднего крыла №4; Сборка левого кронштейна сетки в двигательном отсеке; Сборка правого кронштейна сетки в двигательном отсеке; Соединение между правым передним антибрызговиком и передней боковой нижней балкой; Сборка левой передней продольной балки; Сборка левого заднего фонаря; Антиударный коврик заднего бампера;

Передний бампер; Правая нижняя защитная планка решетки радиатора; Нижняя крепежная стойка переднего бампера №2; Сборка левой передней продольной балки №2; Антивибрационная подушка передней подвески двигателя; Нижняя крышка реле-бокса; Правый рычаг управления трансмиссией; Сборка радиатора; Сборка конденсатора питания; Сборка вентилятора с кожухом; Сборка рамы; Верхняя крышка реле-бокса; Впускной коллектор; Сборка трехточечного внешнего ремня безопасности для левого заднего сиденья; Сборка масляного охладителя; Сборка подушки безопасности пассажира на приборной панели без капота; Сборка подушки безопасности под приборной панелью №1 без капота; Сборка внешнего ремня безопасности для левого переднего сиденья; Сборка внешнего ремня безопасности для правого переднего сиденья; Сборка трехточечного внешнего ремня безопасности для правого заднего сиденья; Кронштейн охладителя масла трансмиссии; Болт с шайбой; Зажим (для воздушного фильтра №1); Сборка уплотнителя крышки впускного отверстия воздушного фильтра; Вентиляционный воздуховод охладителя масла трансмиссии; Сборка дополнительных деталей охладителя масла трансмиссии; Сборка шланга охладителя масла трансмиссии №1; Батарея передатчика; Сборка реле-бокса в двигательном отсеке; Сборка кнопки гудка; Шины Yokohama обычные всесезонные 235/55R20; Гайка (для правого полуоси заднего моста); Шланг радиатора №1; Шланг радиатора №2; Сборка воздушного фильтра; Выключатель открытия крышки заправочного отверстия топлива; Сборка упора крышки перчаточного ящика; Подпорка переднего габаритного фонаря; Кронштейн противотуманной фары; Нижняя боковая крепежная стойка переднего бампера; Правая дугообразная заполнительная деталь переднего бампера; Пластина насоса омывателя ветрового стекла; Кронштейн двигателя омывателя ветрового стекла; Лампа багажника; Стойка амортизатора капота; Антиударный коврик; Сборка правой вентиляционной решетки; Сборка правого бокового поворотного фонаря; Автоматическая трансмиссионная жидкость WS 6 шт/коробка; Чистая марка антифриза/супердолговечный охлаждающий жидкость; Боковые подножки; Коврик багажника

Записи об обычном ремонте и обслуживании

5 записи

2024-11

Тип записи Ремонт

Пробег 7900 Километр

Детальные записи

Работы: Полный комплексный осмотр; Обычное: оплата клиентом

Материалы: Нет

2023-05

Тип записи ТО

Пробег 6914 Километр

Детальные записи

Пункты : Акция по обслуживанию со скидкой; По умолчанию; Полный комплексный осмотр; Чистка системы кондиционирования воздуха; Бесплатный осмотр в рамках мероприятия по обслуживанию - Периодическое обслуживание - Обычное: оплата клиентом - Услуги по уходу за автомобилем DLR: оплата клиентом - Периодический осмотр: каждые 20 000 км

Материалы : Чистая марка масла SP/GF-6A 0W-20 (200 л); Сборка масляного фильтра; Чиститель форсунок чистой марки

2023-01

Тип записи ТО

Пробег 3019 Километр

Детальные записи

Пункты : Акция по обслуживанию со скидкой; Обслуживание каждые 10 000 км; Полный комплексный осмотр; Бесплатный осмотр в рамках мероприятия по обслуживанию - Периодический осмотр: каждые 10 000 км - Обычное: оплата клиентом

Материалы : Чистая марка масла SP/SN 0W-20 (200 л); Чиститель форсунок чистой марки; Сборка масляного фильтра

2022-12

Тип записи

ТО

Пробег

3019Километр

Детальные записи

Пункты : Акция по обслуживанию со скидкой; Безопасный осмотр нового автомобиля на 5 000 км; Полный комплексный осмотр; Бесплатный осмотр в рамках мероприятия по обслуживанию - Периодический осмотр: каждые 5 000 км - Обычное: оплата клиентом

Материалы : Нет

2022-07

Тип записи

Ремонт

Пробег

-

Детальные записи

Работы: P:

Материалы: Нет

Проверка пробега

Время	Пробег (км)
2024-11	7900
2023-06	7898
2023-05	6914
2023-01	3019
2022-12	3019



Рекомендуется дополнительная диагностика

У данного транспортного средства есть запись о прекращении страховки, в период прекращения страховки могли быть не зафиксированы убытки, нанесённые транспортному средству., Рекомендуется дополнительная проверка

Пояснение отчета

1. Оценка состояния автомобиля

(1) Отличное : Нет видимых дефектов, записей о перекраске или ремонте внешнего вида; салон без следов износа и ремонта; силовая система и механические части работают нормально без ремонтов; регулярное обслуживание с полными записями; электроника работает без неисправностей

(2) Хорошее : Транспортное средство имеет определенный срок эксплуатации; 1-2 записи о повреждениях внешнего вида в отдельных местах;

1-2 записи о износе или ремонте салона; силовая система работает нормально без ремонтов; механические части функционируют исправно с отдельными записями о ремонте или замене; электроника и модули работают нормально

(3) Среднее : 3-5 записей о повреждениях внешнего вида в отдельных местах; 5-10 записей о износе или ремонте салона; есть записи о ремонте силовой системы; легкие аномалии в конструктивных элементах

(4) Плохое : Более 5 записей о повреждениях внешнего вида в отдельных местах; более 10 записей о износе салона; более 3 записей о ремонте силовой системы или записи о ремонте двигателя/коробки передач; замена или деформация рамы фар/радиатора; серьезные аномалии в работе механических частей или записи о капитальном ремонте

2. Проверка ключевых пунктов автомобиля

Основываясь на исторической информации о автомобиле, проводится комплексный анализ на предмет наличия информации о важных конструктивных элементах кузова, двигателе, коробке передач, подушках безопасности и других важных компонентах; проверяется наличие серьезных аварий, таких как пожар, поломка, а также записи о краже, крупном ущербе, коммерческой эксплуатации, незавершенных делах и т.д.

3. Обзор направлений ремонта автомобиля

(1) Схема частей автомобиля : Отображаются только передняя, внутренняя, левопередняя, левая, левозадняя, задняя, верхняя, нижняя, правопередняя, правая, правозадняя части, а также другие части.

Поврежденные и отремонтированные части отмечаются на соответствующих местах. Данный модуль предоставляет информацию только на основе содержимого текущего отчета; окончательная информация должна основываться на фактическом осмотре

(2) Особое внимание : Детали повреждений и ремонта каркаса,

облицовочных деталей и других частей автомобиля, представленные в отчете

4. Следы ремонта каркаса

(1) Схема каркаса автомобиля : Отображаются только правые передняя и задняя продольные балки, правые стойки А, В и С, левые передняя и задняя продольные балки, левые стойки А, В и С. Поврежденные и отремонтированные части отмечаются на соответствующих местах. Данный модуль предоставляет информацию только на основе содержимого текущего отчета; окончательная информация должна основываться на фактическом осмотре

(2) Пункты ремонта каркаса : Детали повреждений и ремонта каркаса автомобиля, представленные в отчете

5. Следы ремонта усилительных элементов

(1) Схема усилительных элементов : Отображаются только левые и правые верхние передние продольные балки, передняя аварийная балка, рама радиатора, левые и правые пороги, левые и правые задние крыла, задняя стенка, днище ниши для запасного колеса. Поврежденные и отремонтированные части отмечаются на соответствующих местах. Данный модуль предоставляет информацию только на основе содержимого текущего отчета; окончательная информация должна основываться на фактическом осмотре

(2) Пункты ремонта усилительных элементов : Детали повреждений и ремонта усилительных элементов автомобиля, представленные в отчете

6. Информация об использовании автомобиля

(1) Текущий характер использования : Запись о недавнем характере использования автомобиля

(2) Является ли текущий владелец физическим лицом : Владелец автомобиля является ли личным лицом, отображается только "Да" или "Нет"

(3) Есть ли записи об эксплуатации в коммерческих целях : Есть ли на автомобиле запись о коммерческой эксплуатации, отображается только "Да" или "Нет"

(4) Количество изменений страхователя : Количество изменений страхователя автомобиля

7. Краткая информация о страховании

(1) Текущая действительность страховки : Действителен ли текущий полис ОСАГО автомобиля

(2) Продолжается ли полис ОСАГО : Были ли перерывы в страховании по ОСАГО у автомобиля

8. Проверка пробега

На основе данных о пробеге, записанных в информации о ремонте, определяется наличие проблемы с подменой одометра

Отказ от ответственности

В этом отчете представлены все данные, собранные до даты приобретения автомобиля, и они могут быть неполными или неактуальными. Информация о других услугах (например, ТО или ремонт в неавторизованных местах) может отсутствовать. Это всего лишь один из многих источников информации о состоянии автомобиля, и вам следует принимать решение, учитывая результаты независимого осмотра и тест-драйва.